



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района
 Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29

**Предписание № 2-15-528/1/1
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
 общеобразовательная школа №252 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ
 №252 Санкт-Петербурга). ИНН 7807019806
 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
 лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу от 08.08.2016 года № 2-15-528.
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
 органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 19 по 28 сентября 2016 года Тучковой Оксаной Михайловной – начальником
 отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района
 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
 России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – здания
 образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 2, корп.4, лит.А.
 (указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
 проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с и.о.директора ГБОУ СОШ №252 Санкт-Петербурга Романенко Светланой
 Александровной.
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
 безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	Дверь в помещение кладовой «спортивного инвентаря» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
2.	Дверь в помещение кладовой №30 не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	

3.	соответствует в помещении класса труда огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
4.	Дверь №2 в помещении класса труда для мальчиков не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
5.	Дверь №3 в помещении класса труда соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
6.	Дверь №4 в помещении класса труда для мальчиков не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификат соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2017	
7.	Для отделки стен в спортивном зале применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем KM 1 (для отделки стен применена масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.29, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2017	
8.	Для отделки стен коридора на путях эвакуации 1 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применена масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2.	01.09.2017	
9.	Для отделки стен коридора на путях эвакуации 4 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применена масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2.	01.09.2017	
10.	Для отделки стен на путях эвакуации в тамбуре 1 этажа (главный вход), применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применены пластиковые панели).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.09.2017	
11.	Для отделки пола на путях эвакуации 4 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д3, Т2 (для отделки пола коридора применен линолиум не имеющий сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.09.2017	
12.	Для отделки пола на путях эвакуации в тамбуре у спортивного зала, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д3, Т2 (для отделки пола коридора применен линолиум не имеющий сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.09.2017	
13.	В тамбуре главного входа точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (на подвесной потолок).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.4 СП 5.13130.2009	01.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Тучкова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 28 » 09 2016г.



Предписание для исполнения получил:

Шувашико С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 28 » 09 2016г.

